

平成 28 年 9 月 14 日 (水)

## 環境整備事業実施内訳

実施期間：平成 28 年 8 月 18 日～平成 28 年 9 月 13 日


- 1 救急誘動・出動 9/5 ドクターヘリ誘導、9/9 ドクターヘリ誘導 計 2 回
- 2 道路清掃 清掃車稼動状況 別紙「実施コース図」をご参照下さい。  
実施日：8/18、8/19、8/24、8/25、8/26、8/29、8/31、9/1、9/2、9/5、9/9、9/12 計 12 日間
- 3 公園整備 ① ポケットパークベンチ交換(3 ヲ所) 9/2
- 4 管理地整備 ① グリーンヒル側溝布設工事 8/4～8/26  
② 管理地草刈 8/19、8/20、8/27  
(23-765、No.20、29 ゴミステーション、25-170 付近防災倉庫)  
③ テニスコートフェンス補修 9/2  
④ テニスコート北側竹伐採 8/26
- 5 側溝清掃 ① 63-70 付近 8/19  
② 13-1306 付近 8/27  
③ 13-1082 付近 9/1
- 6 水路整備 ① 33-290 付近水路整備 8/19  
② 33-446 付近水路整備 8/19  
③ 35-325 付近水路詰まり改修 8/24  
④ 水路点検 8/22、8/30  
⑤ 35-36 付近水路改修工事 9/1～9/5
- 7 道路関係 ① 台風 9 号による倒木処理(別図) 8/22  
② 13-300 付近街路樹枝落し 8/26  
③ 33-190 付近倒木処理 8/29  
④ 35-388 付近倒木処理 8/29  
⑤ 道路越境枝処理 9/2～9/9  
(45-7 付近、35-205 付近、25-117 付近、25-130 付近、33-525 付近、33-567 付近、83-16 付近、55-430 付近、45-427 付近、35-505 付近)  
⑥ 63-120 付近カーブミラー周辺整備 9/8  
⑦ 35-326 付近カーブミラー調整 9/9
- 8 ゴミ関係 ① No.0 ゴミステーション蔓撤去 9/2
- 9 その他 ① 消火栓ライン引き 8/19  
② 台風 9 号接近 8/22  
③ 第 4 警備室キャッチカメラ UPS 交換 8/29  
④ 台風 10 号接近 8/30

作成：管理部管理課 草階





# 南箱根ダイヤモンド 清掃車作業路線図



- 8/18
- 8/19
- 8/24
- 8/25
- 8/26
- 8/29
- 8/31
- 9/1
- 9/2
- 9/5
- 9/9
- 9/12



# 台風9号倒木処理位置

